

Service Information

Neue Abdeckkappe für Absaugung Ersatzteilnr.: 623-7335


In allen neuen Heißgetränkeautomaten ist ab sofort eine geänderte Abdeckkappe an den Absaugrohren eingebaut. Diese soll ein zu schnelles Verstopfen der Absaugrohre verhindern.

Anmerkung: In älteren Automaten sollten Sie die Abdeckkappen durch Aufbohren eines 8mm Lochs ändern.


Abdeckkappe



Doppel-Frisch-Brüher



Einzel-Frisch-Brüher



Doppelt Instant Kaffee

